

МІНВІК

ТОВ «МІНВІК»

код ЄДРПОУ: 45390409

Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса,
вул. Церковна, будинок 19, офіс 236
+38(095)-934-14-17, minvikk@ukr.net



**Затверджено
ТОВ «Мінвік»**

**Директор
ДМІТРО ПСАРІЮК**

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Найменування: Система антидронів «SKY PROTECT» (3D / 150Вт)

Виготовлено згідно ТУ У 27.9-45390409-002:2024

Кількість: 3 штук



Характеристики

| | |
|---|--|
| Загальна вихідна потужність | 150 Вт |
| Радіус блокування | 150м (* за умови 2-4 км до пульта 1 Вт) |
| Антени всеспрямовані | купольні антени |
| Живлення | Бортове живлення або від мережі можливе використання від зовнішньої акумуляторної батареї |
| Корпус | метал, IP65 |
| Робоча температура | -20-50С |
| Розміри | 250х250х600мм |
| Вага | 15 кг |
| Виробник | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІНВІК» ЄДРПОУ 45390409 Україна |
| Технічний стан | Товар новий |
| Дата виготовлення | 2024 рік |
| Сертифікат | Наявність зареєстрованих технічних умов в профільних органах, ISO 9001:2015 |
| Документи виробника | Технічний паспорт, інструкція на пристрій |
| Код УКТЗЕД | 8543200000 |
| Виробник | Україна |
| Сервісний центр | Наявний сервісний центр в Україні |
| Діапазони блокування частот | |
| Діапазони блокування частот | Діапазон 800 (730-820 МГц, купол), 50 Вт; |
| Діапазони блокування частот | Діапазон 900 (840-930 МГц, купол), 50 Вт; |
| Діапазони блокування частот | Діапазон 1000 (940-1030 МГц, купол), 50 Вт |
| Кількість діапазонів | 3 |
| Комплектація: | |
| В одиницю комплекту поставки входить: | |
| Система антидронева «SKY PROTECT» (3D / 150Вт) -1шт., | |
| Антени всенаправлені купольні-3шт., | |

Виробник – ТОВ «МІНВІК», Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, вул. Церковна, будинок 19, офіс 236,
контакти: +38(095)-934-14-17, minvikk@ukr.net

Дата виготовлення: 2024 рік.

Гарантійний термін – 12 місяців.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед кожним використанням ретельно оглядайте виріб, переконайтеся, що всі частини функціонують належним чином. Ніколи не використовуйте пошкоджений виріб. Недотримання цих застережень та стандартних запобіжних заходів може призвести до травм та/або матеріальних збитків. Виробник та продавець не несуть відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок неправильного використання моделі або недотримання опублікованих запобіжних заходів. Здійснення самостійного ремонту позбавляє споживача гарантії на продукт.